DAIKIN Sensira FTXC50C / RXC50C R32

????????????? ???????????? ?????
2-3 ημέρες

??????? ??? ?? ??????

?????????????: DAIKIN

????????

?????????????? ????????

- ?? ????????? ??????? ??? Daikin ????? ??????, ????? ??? ??????? ?????? ?? ??????????? ???? ?????, ?? ??????? ? ?? ???????? ?????.
- ????? ???????? ???????? ??? ?++ ??? ????????? ?????
- Online ???????? (??????????): ???????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ??????????? ????????? ?? ????????, ???? ??? ??????? ??? ??????? ? ??? ????????? ??? ????????????? ??? ????????? ????????
- ?? ????????? ??????? ??? Daikin ????? ??????????? ?? ???? ???????? ????????? ?? ????????????? ??????????? (???? ????????), ? ?????? ??????????? ????????? ?????? ???? ??? ???????? ???????? ????????
- ??????? ????????? ??? ??? 21 dBA

- ?????????? ??????? ?? ?????????? ???????? ???????
- ???? ??? ???????? ???? ????????? R-32 ?????????? ?? ??????????????? ?????????? ???? 68% ?? ???????? ?? ?? R-410A ??? ????????????? ?????????? ?????????? ???????? ???? ???? ????? ?????????? ???????
- ??????? ??????? BTU/h 17.406
- ??????? ??????? BTU/h 19.113
- ?????? ???????? (SEER) ????: 6,45
- ?????? ???????? (SCOP) ????????: 4,42
- ?????????? ????? ???? / ????????: ?++ / ?+
- ???????? ?????? ??????? ????????? / ????????? dB(A): 29/51
- Inverter
- ?????????? ?xYxB (mm) ?????????: 770x288x234
- ?????????? ?xYxB (mm) ?????????: 845x615x300

?????? ???????

??? ???????? ????? ?????? ??? ?? ??????.